


Hardware VRS 4.5 Professional 不具合修正アップデート (fi-5900C用)

1. VRS4.5修正アップデートの適用方法


(a) VRS4.5 修正アップデートファイル名 : vrs45_4_5900patch.exe

(b) インストール方法

1. Administrator 権限でログインしてください。
2. ダウンロードしたファイルをデスクトップ上に置き、実行してください。
実行後、デスクトップ上にフォルダ (vrs45_4_5900patch) が生成されます。
3. Windows「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」より、既にインストールされている「Kofax VRS Component Fujitsu fi-5900」をアンインストールしてください。



4. 上記 2 項で生成されたフォルダ内にある「CI-fi-5900.exe」を実行してください。
(実行する際には、VRS が動作していないことを確認してから実行してください)。
以下の画面が表示されます。




以上でインストールは完了です。

2. バージョン確認方法


以下の手順に従い、バージョンの確認を行ってください。

(1) 「FUJITSU Fi-5900C 詳細設定プロパティ」の「バージョン」パネル

(アップデート適用前)




(アップデート適用後)



(2) インタラクティブビューアの「ヘルプ」→「バージョン情報」

(アップデート適用前)



(アップデート適用後)



(注意事項)

ホスト PC の日付が 2009 年 5 月 1 日以前に設定されている場合、本アップデートを適用しても変更が正しく反映されないことがあります。

ホスト PC の日付が 2009 年 5 月 1 日以前に設定されている場合は、以下の手順を行ってください。

- ①ホスト PC の以下のフォルダから、設定ファイル「Fujitsu fi-5900C.xml」を削除
(インストール先がデフォルトの場合)

【Windows XP または Windows 2000 の場合】

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kofax\Vrs\Scanner Settings

【Windows VISTA の場合】

C:\ProgramData\Kofax\Vrs\Scanner Settings

- ②再度、修正アップデート「CI-fi-5900.exe」を起動する。

Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Kofax および VRS は、Kofax, Inc. の登録商標または商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。